

EBS reléový ventil s novým snímačem tlaku

Od kalendářního týdne 13/2008 se u EBS reléového ventilu pro přípojná vozidla 480 207 001 0 používá nový typ tlakových snímačů.

Produkce - týden/rok -	Tlakový senzor - objednáací číslo -	Tlakový senzor - průměr -	Tlakový senzor - velikost klíče -
do 12/2008	441 044 001 0	Ø 37,5	SW 27
od 13/2008	441 044 108 0	Ø 30	SW 24

Tento nový tlakový senzor 441 044 108 0 se funkčně shoduje s dříve užívaným typem snímače a také je určen pro případné opravy EBS reléových ventilů vyrobených před kalendářním týdnem 13/2008.

Tip pro servisní dílny:

V případě chybových hlášení v diagnostickém software pro TEBS D nebo TEBS E, která jsou typu: „Reléový ventil / Tlakový snímač“ s chybovými kódy 62/12, 62/04 nebo 61/05 je zapotřebí vyměnit tlakový senzor.

