

Modulátor Trailer EBS E - únik vzduchu přes odfuk

Bylo zjištěno, že modulátory pro Trailer EBS-E jsou reklamovány jako netěsné, ačkoliv zjištěná netěsnost nebyla způsobena modulátorem. Výměna modulátoru proto není ve všech případech nutná.

Abychom Vás podpořili při efektivní analýze chyb a ulehčili rozhodování v případě garančních nároků, uvádíme následující informaci.

1. Popis chyby

Modulátor Trailer EBS-E s nastavbovým pneumatickým modulem PEM (Pneumatic Extension Module) je netěsný. Na straně, na které je připojen modul PEM, uniká vzduch z odfuku.

2. Možné příčiny

Tento únik vzduchu nemusí být zaviněn modulátorem, ale často se objevují následující příčiny:

- Vadný pružinový válec
- Vadný modul PEM

3. Prověření těchto možných příčin

Kontrola pružinových válců se provádí při odbrzděné provozní i parkovací brzdě.


- Zajistěte vozidlo proti pohybu.
- Odšroubováním brzdových vedení na pružinových válcích (přípojka 11) zkontrolujte, jestli z komor membránové části válce uchází vzduch.

4. Nápravná opatření

Uniká-li z komor membránové části válce vzduch, znamená to, že pružinový válec je vadný.

Jestli se při kontrole pružinového válce nezjistí žádná chyba a vzduch, jak je popsáno, i nadále uniká z modulátoru, je to pak nejčastěji způsobeno vadným modulem PEM.

V tomto případě se doporučuje výměna modulu PEM. Pro výměnu objednejte modul PEM 461 513 002 0 a také příslušnou opravářenskou sadu 461 513 920 2.



Modulátor pro Trailer EBS-E s místem možného úniku vzduchu

Informujte prosím také odpovídajícím způsobem Vaše kolegy a s případnými dotazy se obračejte na Vašeho [kontaktního partnera WABCO](#).